

表 6-5. 機械遊樂設施安全檢查

年底別及地區別 End of Year & Locality	遊樂場所(處) Amusement Park (place)		機械遊樂設施(座) Mechanical resort facilities (stand)	
	營業中 Open	停止使用 Stop Using	營業中 Open	停止使用 Stop Using
民國 96年底 End of 2007	32	6	197	85
民國 97年底 End of 2008	28	7	187	85
民國 98年底 End of 2009	25	9	181	87
民國 99年底 End of 2010	24	9	219	68
民國100年底 End of 2011	24	9	210	56
新北市 New Taipei City	2	—	1	7
臺北市 Taipei City	3	1	9	8
臺中市 Taichung City	2	2	23	13
臺南市 Tainan City	1	1	6	—
高雄市 Kaohsiung City	4	2	41	9
臺灣省 Taiwan Prov.	12	2	130	16
宜蘭縣 Yilan County	1	—	1	—
桃園縣 Taoyuan County	2	1	23	3
新竹縣 Hsinchu County	2	—	28	3
苗栗縣 Miaoli County	2	—	13	—
彰化縣 Changhua County	—	1	—	9
南投縣 Nantou County	2	—	22	—
雲林縣 Yunlin County	1	—	24	1
嘉義縣 Chiayi County	—	—	—	—
屏東縣 Pingtung County	1	—	9	—
臺東縣 Taitung County	—	—	—	—
花蓮縣 Hualien County	1	—	10	—
澎湖縣 Penghu County	—	—	—	—
基隆市 Keelung City	—	—	—	—
新竹市 Hsinchu City	—	—	—	—
嘉義市 Chiayi City	—	—	—	—
福建省 Fuchien Prov.	—	—	—	—
金門縣 Kinmen County	—	—	—	—
連江縣 Lienchiang County	—	—	—	—
內政部指定特設 主管建築機關 Special Building Administration Office Appointed by the Ministry of the Interior	—	1	—	3

資料來源：本署建築管理組。

Table.6-5 Security Inspection of Mechanical Resort Facilities

安全檢查情形(座) Security inspection result (stand)			檢查缺失處理情形(座) Processing situation of flawed case				
已領得 使用執照 Having usage license	備有保養 修護記錄 Having upkeep record	已實施定期 安全檢查 Implementation of periodic security inspection	限期改善 Improvement within deadline	罰鍰並 限期改善 fine and improvement with deadline	勒令停止 使用 Compelling to stop using	停止供水 供電 Stoppage of water/power supply	封閉或拆除 Close down or demolition
189	197	197	—	—	1	—	—
179	187	187	—	—	—	—	—
181	181	181	1	—	—	—	—
213	219	219	—	—	—	—	—
204	210	210	—	—	—	—	4
1	1	1	—	—	—	—	—
3	9	9	—	—	—	—	—
23	23	23	—	—	—	—	—
6	6	6	—	—	—	—	4
41	41	41	—	—	—	—	—
130	130	130	—	—	—	—	—
1	1	1	—	—	—	—	—
23	23	23	—	—	—	—	—
28	28	28	—	—	—	—	—
13	13	13	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
22	22	22	—	—	—	—	—
24	24	24	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
9	9	9	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
10	10	10	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Source : Building Administration Division, CPA.