

表 6-3. 建築物昇降設備安全檢查

單位:台

地 區 別 Locality	竣工安全檢查 Finished Construction Inspection		年度安全檢查 Annual safety Inspection	
	合 格 Pass	不 合 格 Failur	合 格 Pass	不 合 格 Failur
民國 99年 2010	6,165	—	146,892	38
民國100年 2011	7,221	—	133,429	5
民國101年 2012	6,345	—	132,081	8
民國102年 2013	7,531	—	152,064	4
民國103年 2014	8,826	—	159,438	19
新北市 New Taipei City	1,034	—	34,428	—
臺北市 Taipei City	1,374	—	34,021	—
臺中市 Taichung City	1,596	—	20,353	—
臺南市 Tainan City	359	—	8,125	—
高雄市 Kaohsiung City	1,667	—	19,859	—
臺灣省 Taiwan Prov.	2,680	—	40,917	19
宜蘭縣 Yilan County	304	—	1,851	—
桃園縣 Taoyuan County	615	—	14,926	3
新竹縣 Hsinchu County	358	—	3,746	—
苗栗縣 Miaoli County	187	—	1,583	—
彰化縣 Changhua	199	—	2,637	—
南投縣 Nantou County	100	—	1,179	—
雲林縣 Yunlin County	74	—	1,250	—
嘉義縣 Chiayi County	52	—	1,089	—
屏東縣 Pingtung	167	—	1,920	—
臺東縣 Taitung County	4	—	175	—
花蓮縣 Hualien County	221	—	1,344	—
澎湖縣 Penghu County	19	—	210	—
基隆市 Keelung City	65	—	2,869	16
新竹市 Hsinchu City	237	—	4,327	—
嘉義市 Chiayi City	78	—	1,811	—
福建省 Fuchien Prov.	7	—	168	—
金門縣 Kinmen County	5	—	142	—
連江縣 Lienchiang	2	—	26	—
國家公園 National Park	5	—	90	—
內政部指定特設 主管建築機關 Special Building Administration Office Appointed by the	104	—	1,477	—

資料來源：中央主管機關指定之昇降設備檢查機構。

說明：本表自103年起僅統計年資料，未區分上半年及下半年。

