

表 6-5. 機械遊樂設施安全檢查

中華民國九十五年底

單位：家；人

地 區 別 Locality	遊樂場所(處) Amusement Park (place)		機械遊樂設施(座) Mechanical resort facilities (stand)	
	營業中 Open	停止使用 Stop Using	營業中 Open	停止使用 Stop Using
總 計 Total	33	7	202	93
臺灣省 Taiwan Prov.	26	5	177	79
臺北縣 Taipei County	1	1	3	12
宜蘭縣 I-Lan County	1	-	1	-
桃園縣 Taoyuan County	3	-	12	8
新竹縣 Hsinchu County	5	-	32	8
苗栗縣 Miaoli County	3	-	20	-
臺中縣 Taichung County	1	-	23	-
彰化縣 Changhua County	1	1	2	14
南投縣 Nantou County	2	-	22	-
雲林縣 Yunlin County	1	-	25	-
嘉義縣 Chia-I County	2	-	6	7
臺南縣 Tainan County	1	-	6	-
高雄縣 Kaohsiung County	1	1	-	6
屏東縣 Pingtung County	1	-	9	-
臺東縣 Taitung County	-	-	-	-
花蓮縣 Hualien County	1	-	10	-
澎湖縣 Penghu County	-	-	-	-
基隆市 Chilung City	-	-	-	-
新竹市 Hsinchu City	-	1	-	7
臺中市 Taichung City	2	-	6	7
嘉義市 Chia-I City	-	-	-	-
臺南市 Tainan City	-	1	-	10
臺北市 Taipei City	6	-	19	8
高雄市 Kaohsiung City	1	2	6	6
福建省 Fuchien Prov.	-	-	-	-
金門縣 Chinmen County	-	-	-	-
連江縣 Lienchiang County	-	-	-	-

資料來源：本署建築管理組。

Table.6-5 Security Inspection of Mechanical Resort Facilities

End of 2006

Unit : Houses,Person

安全檢查情形(座) Security inspection result (stand)			檢查缺失處理情形(座) Processing situation of flawed case				
已領得 使用執照 Having usage license	備有保養 修護記錄 Having upkeep record	已實施定期 安全檢查 Implementation of periodic security inspection	限期改善 Improvement within deadline	罰鍰並 限期改善 fine and improvement with deadline	勒令停止 使用 Compelling to stop using	停止供水 供電 Stoppage of water/power supply	封閉或拆除 Close down or demolition
193	202	202	-	7	7	-	-
176	177	177	-	7	7	-	-
3	3	3	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-
12	12	12	-	-	-	-	-
32	32	32	-	-	-	-	-
20	20	20	-	-	-	-	-
23	23	23	-	-	-	-	-
2	2	2	-	-	-	-	-
22	22	22	-	-	-	-	-
25	25	25	-	-	-	-	-
6	6	6	-	-	-	-	-
6	6	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9	9	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	6	-	7	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11	19	19	-	-	-	-	-
6	6	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：本署建築管理組。