

表 6-3. 建築物昇降設備安全檢查

單位:台

年別及地區別 Year & Locality	竣工安全檢查 Finished Construction Inspection		年度安全檢查 Annual Safety Inspection	
	合 格 Pass	不 合 格 Failur	合 格 Pass	不 合 格 Failur
民國 94年 2005	6 527	2	114 445	11
民國 95年 2006	8 016	—	119 667	12
民國 96年 2007	8 052	—	123 434	2
民國 97年 2008	7 644	—	130 895	18
民國 98年 2009	6 336	—	142 896	30
<b>總 計 Total</b>	<b>6 336</b>	<b>—</b>	<b>142 896</b>	<b>30</b>
<b>臺灣省 Taiwan Prov.</b>	<b>4 425</b>	<b>—</b>	<b>99 086</b>	<b>26</b>
臺北縣 Taipei County	1 523	—	30 112	17
宜蘭縣 I-Lan County	103	—	1 676	—
桃園縣 Taoyuan County	547	—	15 123	1
新竹縣 Hsinchu County	204	—	2 692	4
苗栗縣 Miaoli County	87	—	1 242	1
臺中縣 Taichung County	160	—	4 907	—
彰化縣 Changhua County	73	—	2 330	—
南投縣 Nantou County	72	—	1 151	—
雲林縣 Yunlin County	56	—	1 088	—
嘉義縣 Chia-I County	85	—	918	—
臺南縣 Tainan County	153	—	3 068	—
高雄縣 Kaohsiung County	241	—	4 321	—
屏東縣 Pingtung County	70	—	1 777	—
臺東縣 Taitung County	21	—	497	—
花蓮縣 Hualien County	62	—	1 195	—
澎湖縣 Penghu County	13	—	347	—
基隆市 Chilung City	83	—	2 488	—
新竹市 Hsinchu City	222	—	3 666	3
臺中市 Taichung City	391	—	13 189	—
嘉義市 Chia-I City	60	—	1 672	—
臺南市 Tainan City	126	—	4 506	—
<b>臺北市 Taipei City</b>	<b>1 267</b>	<b>—</b>	<b>29 959</b>	<b>3</b>
<b>高雄市 Kaohsiung City</b>	<b>621</b>	<b>—</b>	<b>13 685</b>	<b>1</b>
<b>福建省 Fuchien Prov.</b>	<b>23</b>	<b>—</b>	<b>166</b>	<b>—</b>
金門縣 Chinmen County	20	—	149	—
連江縣 Lienchiang County	3	—	17	—
<b>國家公園 National Park</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>37</b>	<b>—</b>
<b>內政部指定特設 主管建築機關 Special Building Administration Office Appointed by the Ministry of the Interior</b>	<b>70</b>	<b>—</b>	<b>1 084</b>	<b>—</b>

資料來源：中央主管機關指定之昇降設備檢查機構。

Table 6-3. Inspection for Elevator in Building

unit:Set

上 半 年 the first half of the year				下 半 年 the second half of the year			
竣工安全檢查 Finished Construction Inspection		年度安全檢查 Annual Safety Inspection		竣工安全檢查 Finished Construction Inspection		年度安全檢查 Annual Safety Inspection	
合 格 Pass	不 合 格 Failur	合 格 Pass	不 合 格 Failur	合 格 Pass	不 合 格 Failur	合 格 Pass	不 合 格 Failur
2 944	—	55 230	10	3 583	2	59 215	1
3 976	—	61 347	5	4 040	—	58 320	7
3 900	—	59 181	2	4 152	—	64 253	—
3 798	—	64 130	7	3 846	—	66 765	11
3 177	—	70 245	4	3 159	—	72 651	26
3 177	—	70 245	4	3 159	—	72 651	26
2 259	—	48 603	—	2 166	—	50 483	26
793	—	14 740	—	730	—	15 372	17
56	—	844	—	47	—	832	—
268	—	7 415	—	279	—	7 708	1
76	—	1 263	—	128	—	1 429	4
28	—	564	—	59	—	678	1
80	—	2 343	—	80	—	2 564	—
42	—	1 153	—	31	—	1 177	—
44	—	589	—	28	—	562	—
29	—	532	—	27	—	556	—
73	—	486	—	12	—	432	—
63	—	1 414	—	90	—	1 654	—
124	—	1 979	—	117	—	2 342	—
33	—	920	—	37	—	857	—
5	—	235	—	16	—	262	—
29	—	565	—	33	—	630	—
6	—	183	—	7	—	164	—
45	—	1 309	—	38	—	1 179	—
144	—	1 791	—	78	—	1 875	3
206	—	6 511	—	185	—	6 678	—
9	—	883	—	51	—	789	—
59	—	2 242	—	67	—	2 264	—
705	—	14 581	3	562	—	15 378	—
207	—	6 965	1	414	—	6 720	—
6	—	96	—	17	—	70	—
5	—	85	—	15	—	64	—
1	—	11	—	2	—	6	—
3	—	16	—	—	—	21	—
44	—	626	—	26	—	458	—